

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Aplinkos apsaugos agentūra

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai"	185492166
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Vilkaviškio raj.	Vilkaviškis	Vienybės	54		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8-342-52706	-	info@vilkaviskiost.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kybartų katilinė					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Vilkaviškio raj.	Kybartai	Vištyčio	40A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8-699-69569	-	v.senkus@vilkaviskiost.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 metai.

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.
Lentelė nepildoma. Poveikio vandens kokybei monitoringas nevykdomas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.
Lentelė nepildoma. Poveikio oro kokybei monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹.
Lentelė nepildoma. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.
Lentelė nepildoma. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas nevykdomas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.
Lentelė nepildoma. Poveikio aplinkos kokybei monitoringas neprivalomas ir nevykdomas

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjekto aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Katilinėje technologinių procesų monitoringas nėra atliekamas. Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas taip pat nevykdomas.

2021 m. Kybartų katilinėje šilumos energijos gamybai buvo naudojamas biokuras, skalūnų alyva ir dyzelinas. Per 2021-01-01 iki 2021-12-31 laikotarpį šilumos energijos gamybai sudeginta 2324,42 t biokuro, 28,331 t skalūnų alyvos ir 208,687 t dyzelino. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimų protokolo Nr.24 rezultatai pateikti lentelėse.

Eil. Nr.	Įrenginio/gamybos pavadinimas	Taršos šaltinis		Nustatomi parametrai		Matavimų atlikimo data	Matavimų rezultatai, mg/Nm ³	Matavimo metodas	Laboratorija, atliekanti matavimus, leidimo Nr.
		Nr.	pavadinimas	koordinatės	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	VŠK Nr.4 „Vitomax-200“, 2,1 MW galios, kuras dyzelinas	001	Degimo produktų išmetimo kaminais (001)	X – 419546 Y – 6055740	Kietosios dalelės Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A) Sieros dioksidas (A)	6493 177 250 1753	2021-02-10	Svorio metodas LAND 27-98/M-07 Elektrocheminis Elektrocheminis Elektrocheminis	UAB „Ekopaslauga“ Laboratorijos leidimo, išduoto Aplinkos Apsaugos Agentūroje 2011 m. kovo 22d. Nr. IAT-278

Matavimo vieta	Vidutinis srauto greitis, m/s	t (ortakyje) oC	Sausų dujų tūrio debitas n.s., Nm ³ /s	Nustatymo metodas
Dūmų kanalas po VŠK Nr.4 „Vitomax-200“, 2,1 MW galios, kuras dyzelinas“	4,35	123,2	0,454	LAND 27-98/M-07

Pastaba: Matavimai atlikti:

Taršos šaltiniui 001 po vandens šildymo katilo VŠK Nr.4 „Vitomax-200“, 2,1 MW galios, kuras dyzelinas

Išvados: katilinės eksploatavimo metu į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos yra mažesnės už teisės aktuose nustatytas leistinas ribines vertes.

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI
Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas.

Ataskaitą parengė: Vytautas Senkus, tel. 8-699-69569

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Technikos direktorius
Marius Dubauskas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens paraišys)

(Paraišas)

(Data)

2022-01-24